


PRILOGA III

OZNAKA CE SKLADNOSTI

Oznaka CE skladnosti je sestavljena iz velikih začetnic »CE«, ki so naslednje oblike:



Če se oznaka CE pomanjša ali poveča, je treba spoštovati v zgornji skici navedena razmerja.

Različni deli oznake CE morajo imeti enake navpične mere, ki ne smejo biti manjše od 5 mm. Tej minimalni meri se je mogoče odpovedati pri majhnih varnostnih komponentah.

Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašene organa, ki obravnava:

- postopke, določene v 10. členu tega pravilnika,
- postopke, določene v 11. členu tega pravilnika.