


PRILOGA 7

Označevanje opreme v skladu s prvim odstavkom 12. člena tega pravilnika

1. Znak skladnosti CE sestavljata začetnici „CE“ v naslednji obliki:




Če se oznaka CE pomanjša ali poveča, je treba upoštevati razmerja, ki so podana v zgornjem rastru.

2. Oznaka CE mora biti visoka najmanj 5 mm, razen če to zaradi narave aparata ni mogoče.

3. Oznako CE je treba namestiti na izdelek ali na napisno tablico izdelka. Poleg tega mora biti nameščena tudi na embalaži (če se embalaža uporablja) in na priloženih dokumentih.

4. Oznako CE je treba namestiti tako, da je vidna, berljiva in je ni mogoče izbrisati.

5. Razpoznavni znak opreme razreda dva mora biti take oblike, kot jo določi Evropska komisija. Oblika razpoznavnega znaka je:



Po potrebi mora oznaka vsebovati element, ki obvešča uporabnika, da aparat uporablja radiofrekvenčne pasove, katerih uporaba ni usklajena na celotnem območju Evropske skupnosti.

Biti mora enako visok kot začetnici „CE“.